

Data vozidla

Ident. č. vozidla: WVVZZZAUJW673088

Datum prodeje: 2018-06-09

Typ: AN13GB

Příští HK (hlavní kontrola): 2021-06

Příští EK (emisní kontrola): 2021-06

Reklamacce	Termín přijetí 2021-04-22	Stav km 92336	Č. zakázky 59729	ID reklamacce 134863776				
Reklamacce	Termín přijetí 2021-04-22	Stav km 92336	Č. zakázky 59729	ID reklamacce 134863847				
Faktura	Termín přijetí 2021-04-22	Stav km 92336	Č. zakázky 0000059729	Č. faktury 0000066197				
Pracovní pozice	Číslo 06890100	Označení Vozidlo kontrolovat	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 94312000	Označení Svitilny skupinove zadni d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 63691950	Označení Kryt zadniho narazniku d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 85652050	Označení Mřízky odvetrani d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 06890150	Označení Vozidlo kontrolovat	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 98000019	Označení FAHRZEUGOBERWÄSCHE (WERT 9,90 EURO)	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Položka dílů	Číslo 7N0819465E	Označení krytka vetrani	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů	Číslo 7N0819465E	Označení krytka vetrani	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
Reklamacce	Termín přijetí 2020-05-14	Stav km 92336	Č. zakázky 40737	ID reklamacce 122988300				
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2020-05-14	Stav km 92336	Č. zakázky 40736	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)				
Faktura	Termín přijetí 2020-05-14	Stav km 92340	Č. zakázky 0000040736	Č. faktury 0000041218				
Pracovní pozice								

Číslo 01090014	Označení Prohlídka s výmenou oleje (promenli)	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice							
Číslo 24245595	Označení Vložka filtru vzduchu vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice							
Číslo 94151652	Označení Svetlomety seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice							
Číslo 92272050	Označení Listy stírací demontovány a namonto	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice							
Číslo 92431950	Označení Lista zadního skla stírací d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice							
Číslo 98000016	Označení FUßRAUM AUSGESAUGT	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice							
Číslo 98000019	Označení FAHRZEUGOBERWÄSCHE (WERT 7,90 EURO)	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice							
Číslo 99999999	Označení FREIGABE:2011241601-02	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Položka dílů							
Číslo G 052577M 0	Označení 0W20 OEL	Množství 4.30	Kód výr. V	DZ OWN	SD 01	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 04E115561H	Označení filtr olejový	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů							
Číslo N 9028890 1	Označení sroub na vypuštění oleje	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů							
Číslo N 0138157	Označení Krouzek te	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů							
Číslo WHT000729A	Označení sroub s vnitřním torxem, >šamojistný	Množství 3.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 5Q0129620E	Označení vložka vzduchového filtru	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 517998002	Označení 1 sada aero stíracích list	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 3	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 510955427A	Označení aero-lista stírací	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 3	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termin přijetí 2020-05-14	Stav km 92650	Č. zakázky 0000040737	Č. faktury 0000042296			

Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	68231900	Clona slunecni demontovany a namont	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01500000	RVZ / diagnostika	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	27068950	Akumulator nabijet	-	0000		0		
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5G0857551A J2F4	Sun vizor	1.00	V	OWN	8	V	0
Reklamacce	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	ID reklamacce				
	2019-11-18	64040	30652	117897761				
Reklamacce	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	ID reklamacce				
	2019-11-18	64040	30652	117398955				
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2019-11-18	73785	0000030652	0000030038				
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	60425550	Tesneni vymenit	-	0000		0		
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5G9877459A	SEAL	1.00	V	OWN	08	V	0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2019-11-18	73785	0000030652	0000030037				
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	60280199	WASSERPROBE DURCHGEFÜHRT	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	70841903	Panel stropu demontovany a namontov	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	60281950	Ram vodici demontovany a namontovan	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	60285550	Ram vodici vymenit	-	0000		0		
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	510877049A	FRAME	1.00	V	OWN	08	V	0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9116640 1	Bolt	18.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	7P0898955	Fix. set	1.00	V	OWN	08		0
Reklamacce	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	ID reklamacce				
	2019-10-28	64040	28772	116824021				

Faktura	Termín přijetí 2019-10-28	Stav km 64040	Č. zakázky 0000028772	Č. faktury 0000027449				
Pracovní pozice	Číslo 60280199	Označení WASSERPROBE DURCHGEFÜHRT	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 92252000	Označení Ramena stíratek d+n	Údržba	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 66442050	Označení Kryt ramu celního skla d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 70841903	Označení Panel stropu demontovány a namontov	Údržba	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 60281950	Označení Ram vodíci demontovány a namontovan	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 60285550	Označení Ram vodíci vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Položka dílů	Číslo 5G0857551A J2F4	Označení Sun vizor	Množství 1.00	Kód vyr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů	Číslo 510877049A	Označení FRAME	Množství 1.00	Kód vyr. V	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny V	Paket 0
Položka dílů	Číslo 7P0898955	Označení Fix. set	Množství 1.00	Kód vyr. V	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů	Číslo N 9116640 1	Označení Bolt	Množství 18.00	Kód vyr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Reklamacce	Termín přijetí 2019-09-05	Stav km 64040	Č. zakázky 25943	ID reklamacce 114812726				
Reklamacce	Termín přijetí 2019-09-05	Stav km 64040	Č. zakázky 25943	ID reklamacce 114812338				
Faktura	Termín přijetí 2019-09-05	Stav km 64040	Č. zakázky 0000025943	Č. faktury 0000023457				
Pracovní pozice	Číslo 60484999	Označení WASSERABLAUFSCHLAUCH NACHGEARBEIT	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny V	Paket 0		
Faktura	Termín přijetí 2019-09-05	Stav km 64040	Č. zakázky 0000025943	Č. faktury 0000023456				
Pracovní pozice	Číslo 60480199	Označení WASSERPROBE DURCHGEFÜHRT	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice								

	Číslo 92252000	Označení Ramena stíratek d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 66442050	Označení Kryt ramu celního skla d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 60484999	Označení WASSERABLAUFSCHLAUCH NACHGEARBEIT	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny V	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 92251600	Označení Ramena stíratek seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 68231900	Označení Clona sluneční demontovány a namořt	Údržba	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Položka dílů	Číslo 5G0857551A J2F4	Označení Sun vizor	Množství 1,00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny	Paket 0
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2019-08-19	Stav km 62065	Č. zakázky 25001	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)				
Faktura	Termín přijetí 2019-08-19	Stav km 62069	Č. zakázky 0000025001	Č. faktury 0000022541				
Pracovní pozice	Číslo 01090014	Označení Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 01390050	Označení Rozšíření rozsah prohlídky	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 85181950	Označení Filtr prachový a pylový d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 28705695	Označení Svíčky zapalovací vyměnit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 60052950	Označení Střecha posuvná čistit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 94151652	Označení Svetlomety seridit	Údržba	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 01500000	Označení RVZ / diagnostika	Údržba	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice	Číslo 44052004	Označení Kolo kompletní d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		

Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46142050	Nosič brzdy predni d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46502050	Kotouče brzd predni d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46505650	Kotouče brzd predni vymenit	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46152050	Nosič brzdy zadni d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46532050	Kotouče brzd zadni d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46535650	Kotouče brzd zadni vymenit	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
92272050	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
92431950	Lista zadního skla stírací d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
99999999	ANFRAGE-NR.:1912156536-02	-	0000		0		
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
G 052577M 0	0W20 OEL	4.30	V	OWN	01		0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
04E115561H	Oil filter	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9028890 1	Sroub	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 0138157	Krouzek te	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
WHT000729A	Sroub	3.00	V	OWN	1		0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
05E905602	SPARK PLUG	4.00	V	OWN	02		0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5Q0615301H	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0

Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 1064830 1	Sroub	2.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	8V0698151	Bremsbelag	1.00	V	OWN	2		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9094880 2	Sroub	4.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5Q0698451Q	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	517998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	510955427A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	04E145853E	BAR	1.00	V	OWN	05		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9116890 1	Screw	4.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 1064830 1	Sroub	2.00	V	OWN	1		0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2019-08-19	62069	0000025001	0000022258				
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01090014	Prohlídka s výměnou oleje (promenli)	X	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01390050	Rozsireny rozsah prohlidky	X	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	85181950	Filter prachovy a pylový d+h	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	28705695	Svicky zapalovací vymenit	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	60052950	Strecha posuvna čistit	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	94151652	Svetlomety seridit	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01500000	RVZ / diagnostika	-	0000		0		

Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44052004	Kolo kompletní d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46142050	Nosič brzdy přední d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46502050	Kotouče brzd přední d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46505650	Kotouče brzd přední vymenit	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46152050	Nosič brzdy zadní d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46532050	Kotouče brzd zadní d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46535650	Kotouče brzd zadní vymenit	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	92272050	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	92431950	Lista zadního skla stírací d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	00004990	HOL- UND BRINGDIENST	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	99999999	ANFRAGE-NR.:1912156536-02	-	0000		0		
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	G 052577M 0	0W20 OEL	4.30	V	OWN	01		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	04E115561H	filtr olejový	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9028890 1	sroub na vypuštění oleje	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 0138157	Kroužek te	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5Q0819669	Pachovy a protialergen.filtr	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů								

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
WHT000729A	sroub s vnitřním torxem, >samojistný	3.00	V	OWN	1		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
05E905602	svíčka zapalovací 'longlife'	4.00	V	OWN	02		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5Q0615301H	kotouč brzdový (vetrany)	2.00	V	OWN	2		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1064830 1	Sroub	2.00	V	OWN	1		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
8V0698151	1 sada brzdových destiček se >signalizací opotřebení pro >kotoučovou brzdu	1.00	V	OWN	2		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9094880 2	sroub sestřihran. s drzkováním	4.00	V	OWN	1		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5Q0698451Q	1 sada brzdových destiček pro >kotoučovou brzdu	1.00	V	OWN	2		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
517998002	1 sada aero stiracích list	1.00	V	OWN	3		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
510955427A	aero-lista stirací	1.00	V	OWN	3		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
04E145853E	madlo	1.00	V	OWN	05		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
5Q0615601D	brzdový kotouč	2.00	V	OWN	2		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9116890 1	sroub s valcovou hlavou s vni- >trním mnohohranem (kombi)	4.00	V	OWN	1		0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1064830 1	Sroub	2.00	V	OWN	1		0
Digitální servisní plán	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Potvrzení servisních úkonů			
	2019-01-02	31621	11766	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)			
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury			
	2019-01-02	31626	0000911766	0000086255			
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
	01090014	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	X	0000		0	
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
	60480260	Ódtok vody kontrolovat	-	0000		0	
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
	94151652	Svetlometry seridit	-	0000		0	

Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	98000016	FUßRAUM AUSGESAUGT	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	98000019	FAHRZEUGOBERWÄSCHE (WERT 7,90 EURO)	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	99999999	ANFRAGE-NR.:1910097399-01	-	0000		0		
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	G 052195M 0	5W30 OEL	4.30	V	OWN	01		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9028890 1	Sroub	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 0138157	Krouzek te	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	04E115561H	Oil filter	1.00	V	OWN	1		0

Faktura **Termín přijetí** 2019-01-02 **Stav km** 31626 **Č. zakázky** 0000011766 **Č. faktury** 0000085567

Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01090014	Prohlídka s výměnou oleje (promenli)	X	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	60480260	Odtok vody kontrolovat	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	94151652	Svetlomety seridit	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	98000016	FUßRAUM AUSGESAUGT	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	98000019	FAHRZEUGOBERWÄSCHE (WERT 7,90 EURO)	-	0000		0		
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	G 052195M 0	5W30 OEL	4.30	V	OWN	69		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Z 371405	REINIGER	1.00	V	OWN	9		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9028890 1	Sroub	1.00	V	OWN	1		0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 0138157	Krouzek te	1.00	V	OWN	1		0

Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	04E115561H	Oil filter	1.00	V	OWN	1		0

Digitální servisní plán

Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Potvrzení servisních úkonů
2018-06-02	0	UE00426837	Prohlídka předprodejní

Faktura

Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
2018-06-02	10	0000426837	0000660606

Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
Číslo					
01010000	Prohlídka předprodejní		0000		1