

Data vozidla

Ident. č. vozidla: WVGZZ1TZJW072794

Datum prodeje: 2018-02-15

Typ: 5T132Z

Příští HK (hlavní kontrola): 2023-03

Příští EK (emisní kontrola): 2023-03

| Reklamacce | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | ID reklamacce | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 2021-02-23 | 168559 | 2021002160 | 132867226 | | | | |
| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | | |
| | 2021-02-23 | 168559 | 2100216001 | 170059521 | | | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01060050 | Kontrola emisí | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01330052 | Předpis zabránění nehody | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 44444420 | 2 REIFEN ERSETZT VW-/AUDI-LEASING | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 99000001 | BHG-PFLEGESERVICE -OHNE BERECHNUNG- | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód vyr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | ZTW206606H SM20 | REIFEN SEM | 2.00 | V | OWN | 43 | 0 | 0 |
| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | | |
| | 2020-10-05 | 156342 | 585750 | 147692 | | | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 92272050 | Listy stírací demontovány a namonto | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 92432050 | Listy zadního skla stírací d+n | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01090015 | Prohlídka s výměnou oleje (proměnil) | X | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 94301900 | Objímka žárovek koncového světla d+ | - | 0000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 94331900 | Zarovka zadního parkovacího světla | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 26883552 | Prostředek redukční proverit a dopl | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 46532050 | Kotouče brzd zadní d+n | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 46535650 | Kotouče brzd zadní vymenit | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 46152050 | Nosic brzdy zadní d+n | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 01500000 | RVZ / diagnostika | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 44052000 | Kolo kompletní d+n | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | GLO052910A DBLU | AD BLUE | 15.00 | | OWN | 11 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | N 9081320 2 | Sroub | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 03N115562B | nastavec filtru s tesnenim | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5TB998002 | 1 sada aero stíracích listů | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5Q0698451Q | 1 sada brzdových destiček pro kotoučovou brzdou | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5Q0615601D | brzdový kotouč | 2.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5TA945257 | nosic zarovek | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | N 1072440 1 | Gluehlampe | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | N 1072440 2 | zarovka | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5TA955427A | aero-lista stírací | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| | Položka dílů | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket | |
| | FORMULA | HUILE LL 0W30 | 4.00 | | 6 | 61 | 0 | 0 | |
| | Položka dílů | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket | |
| | REC | RECYCLAGE ENVIRONNEMENT | 1.00 | | OWN | 74 | 0 | 0 | |
| | Položka dílů | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket | |
| | YY 079ETE | LAVE-GLACE PRINTEMPS ETE | 1.00 | | OWN | 31 | 0 | 0 | |
| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | | | |
| | 2020-07-01 | 140653 | 578092 | 135215 | | | | | |
| | Pracovní pozice | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | | |
| | 44052000 | Kolo kompletní d+n | - | 0000 | 0 | 0 | | | |
| | Pracovní pozice | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | | |
| | 46362050 | Segmenty třetí přední d+n | - | 0000 | 0 | 0 | | | |
| | Položka dílů | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket | |
| | 5Q0698151F | BRK LINING | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 | |
| | Položka dílů | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket | |
| | REC | RECYCLAGE ENVIRONNEMENT | 1.00 | | OWN | 74 | 0 | 0 | |
| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | | | |
| | 2020-07-01 | 140653 | 578092 | 135167 | | | | | |
| | Pracovní pozice | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | | |
| | PNEU2 | MONTAGE + EQUILIBRAGE DE 2 | - | 0000 | 0 | 0 | | | |
| | Pracovní pozice | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | | |
| | PEC | FRAIS DE PRISE EN CHARGE COVID | - | 0000 | 0 | 0 | | | |
| | Pracovní pozice | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | | |
| | PNEU2 | MONTAGE + EQUILIBRAGE DE 2 | - | 0000 | 0 | 0 | | | |
| | Položka dílů | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket | |
| | ZTS206606V CP50 | CO205/60/16 96V CPC5 | 2.00 | | OWN | 51 | 0 | 0 | |
| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | | | |
| | 2020-01-17 | 126322 | 567778 | 118289 | | | | | |
| | Pracovní pozice | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | | |
| | 85181950 | Filter prachovy a pylový d+n | - | 0000 | 0 | 0 | | | |
| | Pracovní pozice | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | | |
| | 01390050 | Rozsireny rozsah prohlidky | X | 0000 | 0 | 0 | | | |
| | Pracovní pozice | | | | | | | | |
| | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | | |
| | 01090015 | Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí) | X | 0000 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | REC | RECYCLAGE ENVIRONNEMENT | 1.00 | | OWN | 74 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | N 9081320 2 | Sroub | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | FORMULA | HUILE LL 0W30 | 4.00 | | 6 | 61 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 5Q0819653 | Dust filt. | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | YY 079HIVE R | LAVE-GLACE HIVER | 1.00 | | OWN | 31 | 0 | 0 |
| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | | |
| | 2019-11-21 | 115874 | 563266 | 110404 | | | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 44051900 | Kolo kompletní demontovány a namont | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | | |
| | 2019-07-01 | 93086 | 551460 | 107746 | | | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01500000 | RVZ / diagnostika | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 44052000 | Kolo kompletní d+n | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 44405550 | Pneu vymenit | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 23245555 | Vložka filtru vzduchu vymenit | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 20345550 | Cistic paliva vznětového motoru vym | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01500000 | RVZ / diagnostika | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 46382050 | Segmenty treci zadni d+n | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 92431900 | Lista zadního skla stiraci d+n | - | 0000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 01090015 | Prohlídka s výmenou oleje (průmenlí) | X | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 92272050 | Listy stírací demontovány a namonto | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | N 9081320 2 | Sroub | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | YY 079ETE | LAVE-GLACE PRINTEMPS ETE | 1.00 | | OWN | 31 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5TA955427A | WIP. BLADE | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | FORMULA | CASTROL PROF LL 3 5W30 | 5.00 | | 6 | 61 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5Q0698451Q | BR. LINING | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | ZTS206606V CP50 | CO205/60/16 96V CPC5 | 2.00 | | OWN | 51 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5Q0129620B | Luffilter | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5Q0127177 | Filtereins | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny |
| | 5TB998002 | WIP. BLADE | 1.00 | | OWN | 12 | 0 |
| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | |
| | 2019-07-01 | 93086 | 551460 | 94886 | | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 23245555 | Vložka filtru vzduchu vymenit | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 20345550 | Cistic paliva vznětového motoru vym | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 01500000 | RVZ / diagnostika | - | 0000 | 0 | 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | |
| | 46382050 | Segmenty třetí zadní d+n | - | 0000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01500000 | RVZ / diagnostika | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 44052000 | Kolo kompletní d+n | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 44405550 | Pneu vymenit | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 92431900 | Listá zadního skla stírací d+n | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 01090015 | Prohlídka s výměnou oleje (promenli) | X | 0000 | 0 | 0 | | |
| Pracovní pozice | Číslo | Označení | Údržba | Lak | Kód příčiny | Paket | | |
| | 92272050 | Listy stírací demontovány a namonto | - | 0000 | 0 | 0 | | |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | N 9081320 2 | Sroub | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | YY 079ETE | LAVE-GLACE PRINTEMPS ETE | 1.00 | | OWN | 31 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 03N115562B | FILTERELEM | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 5Q0129620B | Lufffilter | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 5Q0127177 | Filtereins | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 5TB998002 | WIP. BLADE | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 5TA955427A | WIP. BLADE | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | FORMULA | CASTROL PROF LL 3 5W30 | 5.00 | | 6 | 61 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | 5Q0698451Q | BR. LINING | 1.00 | | OWN | 12 | 0 | 0 |
| Položka dílů | Číslo | Označení | Množství | Kód výr. | DZ | SD | Kód příčiny | Paket |
| | ZTS206606V CP50 | CO205/60/16 96V CPC5 | 2.00 | | OWN | 51 | 0 | 0 |
| Faktura | Termín přijetí | Stav km | Č. zakázky | Č. faktury | | | | |
| | 2019-01-14 | 62552 | 537253 | 68665 | | | | |
| Pracovní pozice | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------|--|
| | Číslo 01390050 | Označení Rozsireny rozsah prohlidky . | Údržba X | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo 85181950 | Označení Filtr prachovy a pylovy d+n | Údržba - | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo 92431900 | Označení Lista zadního skla stírací d+n | Údržba - | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo 92272050 | Označení Listy stírací demontovány a namonto | Údržba - | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Pracovní pozice | Číslo 01090015 | Označení Prohlídka s výměnou oleje (proměni) | Údržba X | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Položka dílů | Číslo 03N115562B | Označení FILTERELEM | Množství 1.00 | Kód výr. | DZ OWN | SD 12 | Kód příčiny 0 Paket 0 |
| Položka dílů | Číslo 5Q0819653 | Označení Dust filt. | Množství 1.00 | Kód výr. | DZ OWN | SD 12 | Kód příčiny 0 Paket 0 |
| Položka dílů | Číslo YY 079HIVE R | Označení LAVE-GLACE HIVER | Množství 1.00 | Kód výr. | DZ OWN | SD 31 | Kód příčiny 0 Paket 0 |
| Položka dílů | Číslo N 9081320 2 | Označení Sroub | Množství 1.00 | Kód výr. | DZ OWN | SD 12 | Kód příčiny 0 Paket 0 |
| Položka dílů | Číslo FORMULA | Označení CASTROL PROF LL 3 5W30 | Množství 4.00 | Kód výr. | DZ 6 | SD 61 | Kód příčiny 0 Paket 0 |
| Položka dílů | Číslo 5TB998002 | Označení WIP. BLADE | Množství 1.00 | Kód výr. | DZ OWN | SD 12 | Kód příčiny 0 Paket 0 |
| Položka dílů | Číslo 5TA955427A | Označení WIP. BLADE | Množství 1.00 | Kód výr. | DZ OWN | SD 12 | Kód příčiny 0 Paket 0 |
| Faktura | Termín přijetí 2018-11-22 | Stav km 50805 | Č. zakázky 533148 | Č. faktury 61744 | | | |
| Pracovní pozice | Číslo 44052003 | Označení Kolo kompletní d+n | Údržba - | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Faktura | Termín přijetí 2018-03-29 | Stav km 6985 | Č. zakázky 513471 | Č. faktury 29239 | | | |
| Pracovní pozice | Číslo AZM1 | Označení PERMUTATION DES ROUES ETE | Údržba - | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Položka dílů | Číslo G 052910S 0 | Označení UREA | Množství 8.00 | Kód výr. | DZ OWN | SD 11 | Kód příčiny 0 Paket 0 |
| Digitální servisní plán | Termín přijetí 2018-02-13 | Stav km 11 | Č. zakázky 2018002176 | Potvrzení servisních úkonů Prohlídka předprodejní | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Faktura | Termín přijetí 2018-02-12 | Stav km 11 | Č. zakázky 1800217602 | Č. faktury 170032912 | | | | | |
| Pracovní pozice | Číslo 44449900 | Označení SAISONALER RÄDERWECHSEL VW-/AUDI-LE | Údržba - | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | | | |
| Položka dílů | Číslo ZKW206606H S303 | Označení WI RAD 5QA | Množství 2.00 | Kód výr. V | DZ OWN | SD 43 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Položka dílů | Číslo ZKW206606H S304 | Označení WI RAD 5QA | Množství 2.00 | Kód výr. V | DZ OWN | SD 43 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Faktura | Termín přijetí 2018-02-12 | Stav km 11 | Č. zakázky 1800217601 | Č. faktury 170814901 | | | | | |
| Pracovní pozice | Číslo 01010000 | Označení Prohlídka predprodejní | Údržba - | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | | | |
| Pracovní pozice | Číslo 26883550 | Označení Prostředek redukční proverit a dopl | Údržba - | Lak 0000 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | | | |
| Položka dílů | Číslo OEL006 | Označení 5W-30 Longlife III | Množství 0.20 | Kód výr. F | DZ 6 | SD 00 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Položka dílů | Číslo G JZW164D S | Označení SCHEIBENKLAR | Množství 2.00 | Kód výr. V | DZ OWN | SD 02 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Položka dílů | Číslo G 013DS | Označení KUEHLMITTELZUS | Množství 0.40 | Kód výr. V | DZ OWN | SD 02 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |
| Položka dílů | Číslo G 052910D S | Označení AdBlue | Množství 1.00 | Kód výr. V | DZ OWN | SD 00 | Kód příčiny 0 | Paket 0 | |