



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVWZZZ3CZHP028060
Označení typu	PASSAT Wag. CLBMT 140 TDID6A
Datum prodeje	2017-05-15

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-11-09
Stav km	172744 km
Číslo zakázky	27981
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Olej převodovy <input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Vlozka filtru vzduchu <input checked="" type="checkbox"/> Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	Eysselein Würzburger Straße 36 96152 Burghaslach Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-01-11
Stav km	143561 km
Číslo zakázky	25191
Provedeno	Eysselein Würzburger Straße 36 96152 Burghaslach Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-03-10
Stav km	114899 km
Číslo zakázky	22295
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Olej převodovy ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Olej spojky pohonu 4x4 ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Eysselein Würzburger Straße 36 96152 Burghaslach Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-10-04
Stav km	55674 km
Číslo zakázky	17064
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodovy ✓ Filtr prachový a pylový ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Eysselein Würzburger Straße 36 96152 Burghaslach Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-01-31
Stav km	27169 km
Číslo zakázky	14395
Provedené dodatečné práce	✓ Prostředek redukční
Provedeno	Eysselein Würzburger Straße 36 96152 Burghaslach Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)