



LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL

bei km **126.346** am **11.2021.**

Shell Helix

SAE

5W30

nachgefüllt gewechselt

Getriebeöl

Hinterachsöl

Bremsflüssigkeit

NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL

bei km

nach

spätestens am

anzeig

KX386

OX787D



Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	WVGZZZ5NZJW326397
Označení typu	Tiguan 2.0 CLBMT4M 110TDIM6A
Datum prodeje	2017-09-27

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2020-05-12
Stav km	88557 km
Číslo zakázky	2020001501
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	VW-Chemnitz Kauffahrtei 49 09120 Chemnitz Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)	
Datum	2019-06-04
Stav km	62848 km
Číslo zakázky	2019005323
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Rozsireny rozsah prohlidky
Provedeno	VW-Chemnitz Kauffahrtei 49 09120 Chemnitz Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2018-07-12
Stav km	30462 km
Číslo zakázky	2018007544
Provedeno	VW-Chemnitz Kauffahrtei 49 09120 Chemnitz Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2018-02-06
Stav km	0 km
Číslo zakázky	11725
Provedeno	Hahn Ringstraße 12-18 70736 Fellbach Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)