



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVGZZZ1TZKW018158
Označení typu	Touran 2.0 CL DT110 TDID7F
Datum prodeje	2018-12-15

Dodatečné práce

Datum	2021-12-14
Stav km	149471 km
Číslo zakázky	2021456234
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Autohaus Seitz GmbH Wangener Straße 77 88299 Leutkirch Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-11-08
Stav km	143869 km
Číslo zakázky	2021455531
Provedeno	Autohaus Seitz GmbH Wangener Straße 77 88299 Leutkirch Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-05-14
Stav km	116066 km
Číslo zakázky	2021452038
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Olej převodovy <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Seitz Wangener Straße 77 88299 Leutkirch Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-10-26
Stav km	87051 km
Číslo zakázky	2020455491
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Seitz Wangener Straße 77 88299 Leutkirch Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-04-20
Stav km	57686 km
Číslo zakázky	2020451878
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Seitz Wangener Straße 77 88299 Leutkirch Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-08-30
Stav km	29680 km
Číslo zakázky	62481
Ersatz Wischerblätter	
Provedeno	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE Johan.-Flintrop-Str.127 40822 Mettmann Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2018-12-14
Stav km	10 km
Číslo zakázky	818354-00
Provedeno	Kraft Hechtsheimer Straße 21 55131 Mainz Německo
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)